



Hızlı Yapı Sağlığı İzleme (QSHM)



ANİTTA HOTEL/ÇORUM

DD2 deprem yer hareketi düzeyinde, Çorum ili Merkez ilçesi Çepni mahallesi 1296 Ada 28 Parsel'de bulunan Anitta Hotel yapısının Deprem Performans Analizi Sonucu :

Kontrollü hasar performans seviyesi hedefini sağlamıştır.

Mevcut bina için *Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018 Bölüm 3.5 Deprem Etkisi Altında Bina Performans Hedefleri ve Uygulanacak Tasarım Yaklaşımları 3.5.1.*'de istenen, deprem etkisi altında bina performans hedefleri ve uygulanacak tasarım yaklaşımlarındaki performans hedefini sağlamaktadır.

Yapının herhangi bir güçlendirme ve onarım gerektirmeden OTEL olarak kullanımını uygundur.

Ayvazoğlu Mühendislik

Web Adresi : www.qshm.org

Tel : +90 542 362 77 46 e-mail : qshm@mail.com

Quick Structural Health Monitoring (QSHM)